

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Люти брод“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

- Обект:** „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ECM в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на сграда на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9“
- Местонахождение:** гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9, УПИ VII-633, кв.63 по ЗРП на гр. Генерал Тошево
- Възложител:** Община Генерал Тошево, ЕИК 000852633, с административен адрес гр. Генерал Тошево, ул. "В. Априлов" № 25, представлявана от Валентин Димитров - Кмет
- Изпълнител:** „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 200756124, със седалище и адрес на управление: гр. София, CO, район „Сердика“, ул. „Люти брод“ № 3, ет.1 представлявано от инж. Кънчо Стойков Паскалев - управител

ДОКЛАД

за резултатите от обследването

за установяване на техническите характеристики на

Обект: Училищна сграда на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9

1. Въведение – предмет и цели на задачата

Настоящата задача – Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ECM в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на сграда на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9 се изготвя съгласно Договор, изх.№21 / 17.01.2020г. с Възложителя.

1.1. Предмет на задачата

Предмет на задачата е обследване за установяване на техническите характеристики и оценка на състоянието на строеж: Училищна сграда на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9.

1.2. Цели на задачата

Цели на задачата, съгласно изискванията на НТПС-05/06 [6] са:

- събиране на изходни информационни данни за проектните стойности на техническите характеристики на строежа;
- извършване на подробни огледи, заснемане и документиране на повреди и дефекти на сградата;
- анализ на причините за възникнали повреди и дефекти и заключения за възникването им;
- изготвяне на експертно становище за техническата годност и безопасна експлоатация на сградата и евентуална обосновка на необходимост от укрепване на същите;
- изготвяне на технически предложения за евентуални укрепителни и ремонтни строителни работи по сградата, за да бъде постигната нормосъобразната и надеждност.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Люти брод“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

1.3.Основни нормативни документи за изпълнение на задачата:

- [1] Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- [6] Наредба №5 за техническите паспорти на строежите (НТПС-05/06);
- [3] Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012 г. (НПССЗР-02/12).

1.4.Основания за изпълнение на задачата:

- договор с Възложителя с Техническа спецификация;
- резултати от огледи и обследване на строежа;
- анализи и оценки за състоянието на елементите на конструкциите; предписания на действащите допълнителни нормативни документи за инвестиционно проектиране:
- [2] Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г. (НОППКСВ-03/05);
- [4] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г., с изменения и допълнения, 2008г. (НПБСК-88);
- [5] Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. (ННВС-01/03).

1.5. Налична проектна документация

За изготвяне на обследването от страна на собствениците не бе предоставена проектна документация.

2. Основни данни за строежа

СУ „Н.И.Вапцаров“ – Генерал Тошево се състои от учебен корпус със физкултурен салон, работилница, гаражи и помощна сграда. Обект на настоящия доклад е училищната сграда – масивна конструкция, строена 1955г. Сградата е публична общинска собственост съгласно АОС № 398/2001г..

Сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Генерал Тошево е монолитна, триетажна, има частичен сутерен, в който са разположени котелно и противорадиационно укритие. Конструкцията е стоманобетонна. Външните стени са от тухлена зидария от плътни тухли. Покривът е скатен, с покривно покритие от глинени керемиди върху дървена конструкция, не е топлоизолиран. Подовата плоча на отопляемия етаж не е топлоизолирана.

2.1.Основни данни, характеристики на строежа

2.1.1. Идентификационни данни и параметри

- вид на строежа: **сграда**;
- предназначение на строежа: **училищна сграда**;
- категория на строежа: **трета**, съгласно ЗУТ [1], чл.137, т.3, в) и ННВС-01/03 [5], чл.8;
- идентификатор на строежа: **не е предоставена скица от СГКК – Добрич**;
- № на кадастрален район: **няма данни**;
- поземлен имот: **няма данни**;
- област: **Добрич**;
- община: **Генерал Тошево**;
- населено място: **гр. Генерал Тошево**;

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ
оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютибрд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

- година на построяване: **1955г.**
- вид на собственост: **Публична - общинска;**
- инвестиционен проект: **Не е предоставен**
- промени по време на експлоатация, година на извършване: **Подмяна на дървена дограма с PVC - 2007г.**
- документ за собственост: **Акт № 398 за публична общинска собственост от 28.03.2001г.**

2.1.2. Основни обемно-планировъчни и функционални показатели

Училищна сграда на ул. „Васил Априлов“ № 9, гр. Генерал Тошево:

Застроена площ	1188 кв. м.
Разгъната застроена площ	3860 кв. м.
Застроен обем	13782 куб. м.
Височина (кота корниз)	14 м.
Височина (кота било)	16,89 м.
Етажи	4
Надземни	3
Полуподземни	1

инсталационна и технологична осигуреност, в т.ч.:

- сградни инсталации: водопроводна, канализационна, електрическа, газова, отопителна;
- сградни отклонения: водопроводно, канализационно, кабел НН по въздушно трасе, газопроводно;
- съоръжения: котелна инсталация

2.1.3. Основни технически характеристики

2.1.3.1. Вид на строителната система и тип на конструкцията

СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9 представлява комплекс от сгради, разположени в рамките на имота. Основната сграда – учебен корпус е построена през 1955 г. На доста по-късен етап към нея е достроен физкултурен салон - едноетажна сграда с двуетажен сектор – съблекални. Между двете сгради е обособена топла връзка – едноетажна сграда.

Сградата на учебния корпус е триетажна със сутерен и неизползваемо подпокривно пространство. Тя е с монолитна стоманобетонна носеща конструкция – плочи, греди и колони, с тухлени фасадни и преградни стени, двустранно измазани. Дограмата е ПВЦ с двоен стъклопакет. Покривът е скатен, с покривно покритие от глинени керемиди върху дървена конструкция, не е топлоизолиран. Подовата плоча на отопляемия етаж е стоманобетонна, не е топлоизолирана.

В сутерена фасадните стени, контактуващи със земя са стоманобетонни, останалите са тухлени, частично измазани отвътре.

Проектна документация по част „Конструкции“ на сградите от времето на проектирането и изграждането им не е запазена.

Сградата на физкултурния салон е едноетажна с двуетажен сектор, в който са обособени санитарни помещения – съблекални с тоалетни. Тя е с масивна стоманобетонна носеща конструкция – плочи, греди и колони, и тухлени фасадни и преградни стени, двустранно измазани. Дограмата е ПВЦ с двоен стъклопакет.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

Покривът е скатен, с покривно покритие от глинени керемиди върху дървена конструкция, с топлоизолация - слой от пръст.

Топлата връзка е едноетажна със стоманобетонна конструкция и тухлени фасадни стени, двустранно измазани. Покривът ѝ е плосък топъл с въздушен слой 15 см и покривно покритие от поцинкована ламарина.

Подът на отопляемата част на учебния корпус е под над неотопляем сутерен, а тези на физкултурния салон и топлата връзка – под на земя.

Конструкцията на сградата на учебния корпус на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9 има обозримо регулярна структура в план и регулярна по височина по съвременните сейзмични норми [3].

2.1.3.2. Носимоспособност на конструкцията

Конструкциите на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9 са проектирани и осигурявани за вертикални и хоризонтални (сейзмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането им (преди 1955 г.) строителни норми.

При разработването на проекта би трябвало да са спазени действалите норми, както следва:

[10] Правилник за основните методи при изчисляване на строителните конструкции и натоварванията на сгради, 1958г. (ПОМИСКНС-58);

[11] Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1957г.(ППБСК-57);

[12] Правилник за проектиране и изпълнение на зидарии, 1954г. (ППИЗ-54);

[13] Правилник за проектиране на сгради и инженерни съоръжения в земетръсните райони на Народна република България, 1957г. (ППСИСЗРНРБ-57);

[14] Технически условия за проектиране на земната основа на сгради и промишлени съоръжения, 1957г. (ТУ-57).

[15] Правилник за проектиране и изпълнение на дървени конструкции, 1953г. (ППИДК-53);

Пространствената конструкция от етажни площи, колони и основи, които са изпълнени от монолитен стоманобетон, би трябвало да е с осигурена носимоспособност на елементите ѝ по [11] за постоянни, полезни натоварвания и сняг [kN/m²], [kN/m], съгласно [10] както следва:

вид натоварвания	помещения	нормативно натоварване	коefficient на натоварване	изчислително натоварване
постоянни	собств.тегло плоча	2,50	1,1	2,75
	настилки и мазилки	1,26	1,3	1,64
	покрив	1,70	1,3	2,21
експлоатационни	помещения	2,00	1,3	2,60
	балкони и стълбища	3,00	1,3	3,90
сняг		1,40	1,1	1,54

Предполагаемата проектна марка на бетона използван за стоманобетонната конструкция е M150 (клас B10, която отговаря на C8/10) към момента на проектиране на носещата конструкция съгласно обичайната практика. За армиране на стоманобетонните елементи е използвана армировка от гладка стомана клас A-I с ДОКЛАД за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики на: Училищна сграда на Стр. 4 СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Люти брод“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

изчислително съпротивление $R_a=21 \text{ kN/cm}^2$ и армировъчна стомана клас А-II с $R_a=27 \text{ kN/cm}^2$, съгласно нормите действали към периода на проектиране и строителство на сградата. Тази информация е на база на обследвани сгради от подобен период.

Проектната марка на бетона, установена след безразрушително изпитване на стоманобетонни елементи – колони и стени, площи и греди е < В5.

Резултатите от изпитванията са приложени към доклада.

Носещата конструкция е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални (сейзмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането на сградата (преди 1955г.).

2.1.3.3. Еталонна носимоспособност на конструкцията по действащите към момента норми

По настоящем осигуряването носимоспособността на конструктивните елементи като еталонна нормосъобразна стойност е регламентирано от [4]. Съгласно [2], постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг [kN/m^2], [kN/m] са както следва:

вид натоварвания	помещения	нормативно натоварване	коefficient на натоварване	изчислително натоварване
постоянни	собств. тегло плоча	2,50	1,2	3,00
	настилки и мазилки	1,26	1,35	1,70
	покрив	1,70	1,35	2,30
експлоатационни	помещения	2,00	1,3	2,60
	балкони и стълбища	3,00	1,3	3,90
сняг		1,78	1,4	2,50

Измененията (превишения или намаления) на общите изчислителни натоварвания на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9: за помещения +4,3%; за балкони и стълбища 0,0%; за покриви със сняг +38,4%. Средноетажното превишение на общите изчислителни натоварвания за сградата е +9,3%.

По експертна оценка в сградата не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията.

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми са близки по стойност.

за бетон клас В10 (клас С8/10) – проектен клас на бетона БМ 150:

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [11] – $0,65 \text{ kN/cm}^2$;
- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4] – $0,75 \text{ kN/cm}^2$;
- превишение на изчислително съпротивление 15.38%;

за армировка клас А-I (клас В235):

- изчислително съпротивление по [11] – $21,0 \text{ kN/cm}^2$;
- изчислително съпротивление по [4] – $22,5 \text{ kN/cm}^2$;
- превишение на изчислително съпротивление 7,14%;

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

за армировка клас A-II;

- изчислително съпротивление по [11] – 27,0 kN/cm²;
- изчислително съпротивление по [4] - 28,0 kN/cm²;
- превишение на изчислително съпротивление 3,70%;

Обобщените коефициенти на сигурност на конструкцията определени по [11] и по [4] имат приблизително еднакви стойности.

2.1.3.4. Сеизмична устойчивост на конструкцията - сравнение на нормите, по които е изчислена сградата с действащата нормативна уредба

Съгласно [13] и съответната карта за сеизмично райониране, гр. Генерал Тошево попада в район с VIII степен. Сеизмичният коефициент за VIII степен от [7] е $K_c = 0,15$, който съвпада със сеизмичният коефициент по действащите в момента норми [3], по карта за максималните стойности за интензивност на сеизмичното въздействие за сеизмичните райони на територията на страната при период на повторяемост 1000г. за съответната VIII степен.

Изчисляването на хоризонталната сеизмична сила по [3] в равнинен модел на конструкцията в две ортогонални направления се извършва по формулата:

$$E_{ik} = C R K_c \beta \eta_k Q_k$$

където:

C - коефициент на значимост ($C = 1,00$ за клас на значимост II);

R - коефициент на реагиране ($R = 0,25$ за съществуващи строежи, изпълнявани монолитно), който отразява редуцирането на сеизмичните сили от развиването на пластични деформации;

динамичен коефициент β , приет по зависимостта $\beta = 1,6 / T$, като максималната и минималната стойност на β са съответно $\beta_{max} = 2,5$ и $\beta_{min} = 1,0$.

Формулата (2) е получена при следното преобразуване:

$$E_{ik} = \eta_k m_k S_a(T) ; S_a(T) = C R K_c \beta_i(T) g, \text{ съгл.чл.15 от [3], но } Q_k = m_k g.$$

$$E_{ik} = \eta_k m_k C R K_c \beta_i(T) g = C R K_c \beta_i \eta_k Q_k$$

За разглежданата триетажна сграда приблизителния първи период на собствени трептения T_1 се получава:

$$T_1 = 0,19n = 0,19 \cdot 3 = 0,57s \text{ (n е броя на етажните площи);}$$

$$\beta = 1,6 / 0,57 = 2,8 \Rightarrow \beta = 1,0$$

$$E_{ik} = 1,00 \cdot 0,25 \cdot 0,15 \cdot 2,8 \eta_k Q_k = 0,1053 \cdot \eta_k Q_k$$

Видно е, че за конструкции като разглежданата сеизмичните сили, определени по [3] са 2,8 пъти по-големи от тези, определени по [7] (при приемане $\eta_k=1$). Това показва степента на завишени изисквания в [3] спрямо тези в [7]. При приблизителното сравнение не са отчетени различните коефициенти за участие на масите от експлоатационни товари и сняг, индуциращи сеизмични натоварвания в двата норматива.

Трябва да се има предвид, че конструкцията на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево има обозримо регулярна структура в план и регулярна по височина по съвременните сеизмични норми [3].

2.1.3.5. Пожарна безопасност на строежа

Функционално предназначение и обемно-планировъчни показатели:

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

1. Клас по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № IЗ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл.1 - класът по функционална пожарна опасност на строежа като цяло е **Ф4, подклас Ф4.1.**, като за складовете е **ф5, подклас ф5.2**, а котелното – **Ф5Г**.

2. Степен на огнеустойчивост на строежа - съгласно табл. 4 от Наредба № IЗ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), необходимата степен на ОУ е II (втора).

Строежът е от ВТОРА степен на огнеустойчивост.

2.1.3.6. Дълготрайност на строежа

Съгласно табл.1 към чл.10 на НОПКСВ-03/05 [2], училищните сгради се категоризират от четвърта категория по показател проектен експлоатационен срок, който се определя на 50 години. Сградата на училище СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево е построена през 1955г. Към сегашния момент сградата е в експлоатация 65 години. Сградата няма видими дефекти, недопустими пукнатини и провисвания по конструктивните носещи елементи, като не са установени недопустими слягания на основите.

3. Констатации от проучването и обследването

3.1. Инженерно-геологки условия и фундиране

Съгласно геологичната карта на Република България, сградата на училище СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево е фундирана предимно върху земна основа с добри физико-механични показатели.

Основите на училището са изпълнени от монолитен стоманобетон, съдейки по запазената за сгради от същия тип документация и огледи на място. Теренът около сградата е равнинен.

В училището не са констатирани пукнатини в пода на коридорите или помещенията, дължащи се на слягане или консолидация на земната основа след извършване на строителството. Наблюдават се частични пукнатини по фасадни стени.

3.2. Тротоари, вертикална планировка и отводняване на прилежащия терен около строежа

Целият свободен периметър около сградата на училище СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево е покрит с асфалтова настилка и тротоарни бетонови плочки. Тротоарните настилки са в сравнително добро състояние. Водосточните тръби, отвеждащи покривните дъждовни води са външни. Водосточните тръби от поцинкована ламарина, спускащи се от покрива, отвеждат дъждовните води директно върху тротоарните настилки, като част от водостоците и улуците са в лошо състояние, на места дори липсват.

Мерки за отстраняване: Възстановяване на тротоарните настилки в участъците с нарушен покритие, с цел отвеждане на водата встрани от сградата. Подмяна на улуците и водостоците в лошо състояние, монтаж на нови на мястото на липсващите.

3.3. Междуетажни конструкции

Наблюдават се частични пукнатини по фасадни стени, дължащи се на неправилно отвеждане на повърхностните води в годините на експлоатация. Установени са участъци с напукана и паднала мазилка по фасадните стени, дължащи се на течове от демонтирани или повредени водосточни тръби. Не се наблюдават пукнатини по подови конструкции.

Мерки за отстраняване: Репариране на обрушените стенни повърхности, както и възстановяване на обрушените мазилки по таваните.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ
оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор
1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; (0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

3.4. Колони

Колоните в конструкцията на училището са във видимо добро състояние, без видими нарушения.

3.5. Стени

Ограждащите и вътрешните стени са тухлени с дебелина $\frac{1}{2}$ и 1 тухла (12см и 25см) и с двустранно нанесена варова мазилка. По стените са установени частични пукнатини и обрушвания на мазилки. По ограждащите конструкции няма положена топлоизолация.

Цокълът на сградата е тип бучарда и е във видимо добро състояние, като само на някои места има нарушена цялост или липсват малки участъци от него.

Мерки за осигуряване: Участъците с нарушена външната фасадна мазилка да се репарират, след което да се положи топлоизолация с необходимата по изчисления дебелина и защитата ѝ от атмосферни влияния с изискуемите повърхностни слоеве. Възстановяване на липсващата и повредена мазилка в помещението на абонатната в сутерена. Да се репарира цокълът, там където е необходимо.

3.6. Покривна конструкция

Покривната конструкция на сградата на училище СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево е скатна с дървена носеща конструкция и покритие от керамични керемиди, с изключение на покрива на топлата връзка, който е стоманобетонен топъл с въздушен слой 15 см. и покривно покритие от поцинкована ламарина. Подпокривното пространство не се използва. Дървените елементи са в сравнително добро състояние, но през годините на експлоатация е имало доста течове, които са били отстранявани. По покривите няма положена топлоизолация, с изключение на топлоизолационната пръст по таванска плоча на физкултурния салон.

Мерки за отстраняване: Ревизиране на дървената носеща покривна конструкция и повредените дървени елементи и керемиди от нея да се заменят с нови. Поставяне на необходимата топлоизолация по покрива съгласно предписанията от обследването за енергийна ефективност. Да се монтират улуци и водосточни тръби на място на липсващите или тези с нарушена цялост. Да се извърши ревизия на съществуващите улуци и водосточни тръби на училищната сграда, и при необходимост да се подменят негодните.

3.7. Контролни проверки за класа по якост на натиск на бетона

3.7.1. Постановка на безразрушителното определяне на вероятната якост на натиск на бетона

Вероятната якост на натиск на бетона е определена по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок чрез склерометър тип “Digi-Schmidt“ съгласно изискванията на БДС EN 13791/НА „Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока“. Опитните точки за безразрушителното изпитване са избрани от достъпните зони, където повърхностният слой на бетона е максимално запазен и недефектиран. Изпитванията са извършени върху сухи и гладки повърхности. За всеки обследван участък е избрано поле с площ 100-150 cm^2 , като за всяко поле са нанесени минимум 10 удара и са измерени съответно толкова отскоци. Средноаритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскоци (K_t) е показател за повърхностната твърдост на бетона, за който е отчетена средна вероятна якост на натиск - цилиндрична ($f_{t(10)\text{cyl},\text{is}}$) и кубова ($f_{t(10)\text{cube},\text{is}}$) в момента на изпитване.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

Вероятната якост на натиск е получена след коригиране на средната вероятна якост на натиск с коефициент за съгласуване K=0,60.

3.7.2. Конкретна проверка за класа по якост на натиск на бетона

Проведени са безразрушителни изпитвания със склерометър “Digi-Schmidt 2000“ в 10 точки от стоманобетонната конструкция на сградата. След безразрушително изпитване на стоманобетонна плоча в сутерена е установена кубовата якост на вложението в изследваните стоманобетонни елементи от конструкцията на сградата бетон съгласно Таблица NA.1 на БДС EN 13791-07/NA:2011 - „Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. Национално приложение (NA)“, към момента на изпитване не отговаря на клас по якост на натиск на определените в съвременните норми.

3.8. Извършвани преустройства в конструкцията на сградата

Преустройства на конструктивни елементи в досегашния експлоатационен период в сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево не са извършвани.

3.9. Водопроводна и канализационна инсталация

Водопроводна инсталация

Комплексът на училището е захранен с вода от уличен водопровод. Арматурно-водомерния възел е монтиран във водомерна шахта. Отклонението е с поцинковани тръби Ø2“. Хоризонталната разпределителна мрежа студена вода е положена в стените на сградата.

В сградата няма изградена инсталация за топла вода. Топлата вода е осигурена от локални обемни водонагреватели с електрически нагреватели.

За училищния комплекс не са извършвани основни ремонти на ВиК и канализационни инсталации, а само частични, което е довело до течове в помещенията. Етажната водопроводна инсталация е под мазилка.

При огледа НЕ Е открит уличен пожарен хидрант на прилежащите улици, в сградата има изградено изискващото се от чл.193 вътрешно водоснабдяване за пожарогасене, което да отговаря на Наредба № Из-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Мерки: Подмяна на вертикалната и хоризонталната водопроводна система, изграждане на инсталация за вътрешно и външно водоснабдяване за пожарогасене.

Канализационна инсталация

Сградната канализация е за битови отпадни води. Вертикални клонове са изпълнени с чугунени и PVC тръби с диаметър Ø50 и Ø100. Същите са изведени на покрива за вентилация. Етажните отклонения в санитарните възли са изпълнени с PVC тръби с диаметър Ø 50. На необходимите места са монтирани РШ и ревизии.

Отводняването на покривните води е с външни поцинковани тръби Ø 100, свободно изтичащи на терена.

Мерки: Подмяна на вертикалната и хоризонталната канализационна система

3.10. Електрическа инсталация

Главното разпределително табло на училището е стоманено табло, монтирано в самостоятелно помещение в сутерена с ограничен достъп. На всеки етаж има разпределителни фалтови табла, захранени от ГРТ по радиална схема.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

Етажните табла са метални, фалтови, заключвани с автоматични предпазители, оразмерени по допустим ток.

Осветителната инсталация е скрита с проводник ПКИ. Захранването е от метални етажни разпределителни табла е с предпазни фалтове и заключващи се врати. Осветителните тела не навсякъде са подбрани съобразно предназначението на помещението, с което са нарушени изискванията за IP защита, изискваща се от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Контактната инсталация е скрита с проводник ПКИ. Контактите са обикновени, усилены и трифазни. Усилените контакти са тип „Шуко“ със занулителна клема.

Захранването на консуматорите става от разпределителни етажни и местни табла.

Силовата инсталация е изпълнена с мостов проводник СВТ, монтиран скрито под мазилката.

Съществуващата електро инсталация е дву проводна, за контактите с общо предназначение и съответно четирипроводна за силовите консуматори. Компютърните контакти са монтирани в по-късен етап и във времето търпят непрекъснато развитие като брой и консумирана електрическа мощност.

Няма монтирана система за оповестяване при възникнал пожар или авария.

Осигурени са лепенки с пиктограми и надписи, указващи посоката при евакуация. При експлоатацията са подменени със светещи табели, с вградена акумулаторна батерия, които обхващат цялата сграда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

МЕРКИ С ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Изготвяне на инвестиционен проект за осъвременяване на електрическите инсталации на училището в съответствие с последните актуални нормативни изисквания за електрическите инсталации – срок за изпълнение постоянен, предвид необходимостта от организационно обезпечаване и целево финансиране.

2. Подмяна на старите поколения автоматични прекъсвачи серии А, витловите предпазители и включване в защитната апаратура дефектно-токови защити на електрическите табла, които са със стари поколения защитна и комутационна апаратура – срок за изпълнение постоянен, предвид необходимостта от организационно обезпечаване и целево финансиране.

3. Подмяна на старите поколения източници на светлина с енергоспестяващи с приоритет на LED осветители, като се спазват техническите характеристики от изготвен инвестиционен проект или се заменят луминисцентните тръби на съществуващите осветителни тела с LED тръби, отговарящи по светлинен добив на нормативните изисквания към работната среда. В местата където са останали осветители с л.н.ж същите да се подменят с LED крушки – срок за изпълнение постоянен, предвид необходимостта от организационно обезпечаване и целево финансиране.

4. Лаборатолно измерване на преходното съпротивление на заземителите към мълниезащитните инсталации. – срок за изпълнение постоянен, предвид необходимостта от организационно обезпечаване и целево финансиране.

5. Поетапна подмяна на съществуващите етажни силови линии от етажно ел. табло до крайна електрическа точка /от дву- и четирипроводни инсталационни линии в три- и петпроводни линии/ - срок за изпълнение постоянен предвид необходимостта от организационно обезпечаване и целево финансиране.

6. Доразвиване на евакуационното осветление в съответствие с последните актуални нормативни изисквания.

3.11. ОВ инсталация

Отоплението е водно помпено с двутръбна разпределителна мрежа, частично монтирана в сутерената част и под тавана на първи етаж. Отоплителните тела са двупанелни радиатори с двойно оребряване в учебната сграда и санитарните помещения на физкултурния салон, и топловъздушни апарати с водна риза във физкултурния салон. Част от тръбната разводка в неотопляемите помещения е топлоизолирана с тръбна изолация от микропореста гума, тръбната разводка в котелното помещение не е топлоизолирана. Отоплителните тела не са окоомплектовани с регулираща арматура. Циркуляцията на топлоносителя се осъществява с циркулационни помпи Грундфос. Компенсирането на топлинните разширения е с мембрани разширителни съдове. Отоплителната инсталация е в добро състояние, монтирана е сравнително скоро, но няма налична проектна документация.

Топлоносител се осигурява от котелна инсталация с 6 броя стенни газови кондензни котли BOSCH тип ZBR 42-3 A 23, работещи в паралел. Котлите са оборудвани с коаксиални комини, изведени директно през фасадната стена. Котелното помещение е оборудвано с необходимото КИПиА оборудване (датчици за долната и горна граница на взривяемост, отсекателни клапани и др.). Изградена е сградна газова инсталация с първоначална регистрация и последващ технически надзор на СПО, упражняван от „ДАГО-Даниела Петрова“ ЕООД, гр. Добрич – оправомощено лице от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на СПО. Данните за първоначалната техническа регистрация са от 2016г. Няма налична проектна документация, както и паспорти и ревизионни книги на съоръженията.

Котлите са разположени на първо ниво на съществуващото котелно помещение под класна стая, което е в противоречие с нормативните документи. Няма монтирана аварийна смукателна вентилация.

Вентилацията на помещенията в сградата, в т.ч. и санитарните, е естествена-чрез отваряеми прозорци. Вентилацията на физкултурния салон е естествена – чрез отваряеми прозорци, и принудителна – чрез стенни вентилатори, включвани при необходимост ръчно.

Няма данни за изградена вентилационна инсталация в котелното помещение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

МЕРКИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР:

- Газовите котли да се разположат на място, отговарящо на изискванията на чл.57 / Наредба № I-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Да се спазват изискванията на чл.151 от НАРЕДБА №6 / 25.11.2004г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ;
- За постигане на нормативните параметри за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградата, е необходимо полагане на топлоизолация по външните ѝ ограждащи елементи, така че коефициентите на топлопреминаване през външните плътни ограждащи елементи и дограмата да отговарят на изискванията на Наредба №7/2004 г. за Енергийна ефективност в сгради.

МЕРКИ С ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР:

- Да се разработи и изпълни проект за вентилация на физкултурния салон с цел подобряване на санитарно-битовите условия за спорт.

4.Основни изводи и заключение за състоянието на строежа

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. ☎ (02) 981 36 55 ; ☎ 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

Съгласно НТПС-05/06 [6], за изготвяне на Технически паспорт на строеж, е необходимо в Конструктивното обследване да се даде оценка за техническото му състояние и сейзмичната му осигуреност.

4.1.Основни изводи и заключение за състоянието на строеж

При проучването на сейзмичните норми (ПСЗР-64) [13], актуални при проектирането и построяването на сградите, е установено, че същата отговаря напълно на основните техни изисквания.

Следователно проектирането и строителството на сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево е извършвано по правилата на актуалните към този момент сейзмични норми.

След направеното обследване, може да се направи извод, че конструкцията на сградата отговаря на нормите за проектиране, валидни към момента на изграждането ѝ. Носещата способност и коравината ѝ, включително сейзмичната осигуреност, са в съответствие с изискванията на [9], [10], [11], [12], [13], [14] и [15]. Не са констатирани недопустими пукнатини и провисване на стоманобетонните елементи на сградите. Сградите сами за себе си имат приста форма в план, което е благоприятно според актуалните сейзмични норми.

В досегашния експлоатационен период след изграждането на конструкциите на сградите не са извършвани промени, свързани с нару шаване на проектната им носеща способност и коравина. При проектиране на сградата, не е осигурявана дуктилност на стоманобетонните елементи съгласно [3].

Въз основа на направените изводи сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево получава положителна административна оценка за сейзмичната си осигуреност, съгласно чл.6 (2) и (3) от [3].

4.2. Обследване по част „Пожарна безопасност“

Целта на обследването е установяване противопожарната осигуреност на строежа и съответствие с изискванията на нормативните актове за ПБ, а именно:

1. Наредба Iz-1971 от 29.10.2009г. (последно изм. доп. 2019г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
2. Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

I. КОНСТАТАЦИИ:

Функционално предназначение и обемно-планировъчни показатели:

1. Клас по функционална пожарна опасност на строежа, съгласно чл.8 от Наредба № Iz-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), табл.1 - класът по функционална пожарна опасност на строежа като цяло е Ф4, подклас Ф4.1., като за складовете е ф5, подклас ф5.2, а котелното – Ф5Г.

2. Степен на огнеустойчивост на строежа - съгласно табл. 4 от Наредба № Iz-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), необходимата степен на ОУ е II (втора).

Строежът е от ВТОРА степен на огнеустойчивост.

3. По състоянието на архитектурно-строителната част.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

Сградата, в която се помещава СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево е построена през 1955г. Представлява триетажна постройка с неползваемо под покривно пространство и частичен сутерен. Към нея от североизток са достроени физкултурен салон и топла връзка, които са в пряка функционална връзка с основната сграда.

Сутерен на кота -2,82м с площ 497,0 м² – в него са разположени: котелно помещение, абонатна станция, складови помещения и стълбище. С изключение на източната галерия на котелното и складовите помещения останалите помещения не се използват по предназначение.

Първи етаж на кота +0,00м със ЗП 1188,0 м² – на него са разположени: фоайе, коридор, стълбищна клетка, кабинети на директор и зам. директор, канцелария, стая за чистачи, буфет, физкултурен салон, санитарни възли за мъже, жени и учители и 7 бр. класни стаи.

Втори етаж на кота +4,03м с площ 878,0 м² – на него са разположени: коридор, стълбищна клетка, секретар, склад, учителска стая, санитарни помещения и 8 бр. класни стаи.

Трети етаж на кота +8,06м с площ 852,0 м² – на него са разположени: коридор, стълбищна клетка, зала, склад, библиотека, санитарни помещения и 9 бр. класни стаи.

Светлата височина на учебните помещения е 3,90м.

Сградата на учебния корпус е с массивна стоманобетонна носеща конструкция – плочи, греди и колони, и тухлени фасадни и преградни стени, двустранно измазани. Дограмата е ПВЦ с двоен стъклопакет. Покривът е скатен, с покривно покритие от глинени керемиди върху дървена конструкция, не е топлоизолиран. Подовата плоча на отопляемия етаж е стоманобетонна, не е топлоизолирана.

В сутерена фасадните стени, контактуващи със земя, са стоманобетонни, останалите – тухлени, частично измазани отвътре.

Сградата на физкултурния салон е едноетажна с двуетажен сектор, в който са обособени санитарни помещения – съблекални с тоалетни. Тя е с массивна стоманобетонна носеща конструкция – плочи, греди и колони, и тухлени фасадни и преградни стени, двустранно измазани. Дограмата е ПВЦ с двоен стъклопакет. Покривът е скатен, с покривно покритие от глинени керемиди върху дървена конструкция, с топлоизолация върху таванската плоча - слой от пръст.

Покривите на сградата на учебния корпус и физкултурния салон е многоскатен с дървена носеща конструкция пожаро незащитена до необходимата втора степен на ОУ съгласно Наредба № I-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). и покритие от глинени керемиди.

Топлата връзка е едноетажна със стоманобетонна конструкция и тухлени фасадни стени, двустранно измазани. Покривът ѝ е плосък топъл с въздущен слой 15 см. и покривно покритие от поцинкована ламарина.

Подът на отопляемата част на учебния корпус е под над неотопляем сутерен, а тези на физкултурния салон и топлата връзка – под на земя.

Сградата е с изцяло подменена дограма (PVC), като не е положена външна топлоизолация.

В училището се обучават 352 деца с помощта на персонал от 44 души. Сградата се използва и от 7 полуинтернатни групи, които наброяват 157 деца. Работното време на училището е от 7,30 до 18,00 часа. Събота и неделя са почивни.

4. По условията за своевременна и безпрепятствена евакуация и защита от въздействието на опасните фактори на пожара или аварията.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

За евакуация от учебния корпус на сградата на пребиваващите 509 учащи на двусменен режим и 44 души персонал са осигурени 3 крайни евакуационни изхода, водещи директно навън, които не са оборудвани с брави антипаник, с което не отговарят на изискванията на чл. 43/2/ от Наредба № Iз-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). Стълбището свързващо трите надземни етажа не е затворено в стълбищна клетка между втори и трети етаж съгласно чл.47 /1/ от Наредба № Iз-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) и не е защитено на входа от сутерена със самозатваряща се врата с ОУ EI 60, съгласно чл.47/1/т.2 , както и по етажите със самозатварящи се димоуплътнени врати съгласно чл.47/1/ т.4 от / от Наредба № Iз-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Има осигурен достъп за хора в неравностойно положение, но не са осигурени изискващите се санитарни възли за тях.

При пожар е възможно стълбището да се задими и да стане неизползваемо за евакуация на пребиваващите. Евакуацията от сградата се осъществява по коридори с дължина, по-голяма от 20 м. към стълбищна клетка (естествено осветена) до края на евакуационен изход с врата, отваряща се по посока на евакуация. Няма монтирани антипаник брави

№	технически характеристики	нормативно изискване	фактическо състояние	съответствие с нормативните изисквания
	Крайни евакуационни изходи	чл.37 чл.41 - два разсредоточени	един	Не съответства
	отделяне стълбищни клетки	чл.47 – изиска се отделяне	не са отделени	Не съответства
	евакуационно осветление	чл.55 изиска се	монтирано в цялата сграда	съответства
	дължина на евакуационни пътища	чл.44 до 20 м.	Не е повече 20 м.	Не съответства
	Вътрешно противопожарно водоснабдяване	чл.193 изиска се	монтирано	съответства

Таблица за сравняване на действителните с нормативно изискващите се технически характеристики на основните строителни конструкции и елементи и минимален клас по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи на строежа.

№	технически характеристики	нормативно изискване Наредба № Iз-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.)	фактическо състояние	съответствие с нормативните изисквания
1	Граница на огнеустойчивост Външни и вътрешни неносещи стени	REI 30	REI 120	съответства
2	Граница на огнеустойчивост Стени отделящи пътища за евакуация	EI 60	EI 120	съответства
3	Граница на огнеустойчивост Междуетажни преградни конструкции /плочи/	REI 60	REI 120	съответства

4	Граница на огнеустойчивост на покривната конструкция	REI 60	REI 30	Не Съответства
5	Минимален клас по реакция на огън на строителните продукти за конструктивните елементи	A1, C	A1, D	не съответства
6	Степен на огнеустойчивост на строежа	II степен	II степен	съответства
7	Площ на пожарния сектор в надземните нива	чл.13(1), табл. 4 до 2000 кв.м.	1188 кв. м.	Съответства

Изводи: - Границата на огнеустойчивост на конструктивните елементи и класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, отнасят строежа към втора степен на огнеустойчивост.

Степента на огнеустойчивост, етажността, застроената площ и класа на функционална пожарна опасност на строежа не удовлетворяват изискванията на Таблица 3 и на Таблица 4 от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

5. По състоянието на отоплителните и вентилационни инсталации:

Отоплението е чрез локална котелна инсталация, монтирана в сутеренната част на сградата. Котлите са кондензационни стенни газови, работят с газ метан от градската газопреносна мрежа. Монтирани на място, НЕотговарящо на изискванията на чл.57 / Наредба № IZ-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Отоплителните тела са двупанелни радиатори с двойно оребряване, топлоносителят е вода.

6. По състоянието на противопожарната автоматика.

Няма изградена ПИИ, съгласно приложение 1 към чл.3, ал.1т.2.4 от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.), както и техническо средство за оповестяване, съгласно чл.56 /1,т.2/от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.). - Не се изиска

7. По състоянието на електрическите уредби и ел. инсталации.

Инсталацията на сградата е стара и амортизирана. До момента не е извършен основен ремонт. Има монтирано евакуационно осветление, съгласно изискванията на чл.55 от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Главното разпределително табло на училището е стоманено табло, разположено в самостоятелно помещение в сутерена. На всеки етаж има разпределителни фалтови табла, захранени от ГРТ по radialна схема.

Етажните табла са метални, фалтови, заключвани с витлови предпазители.

Осветителната инсталация е скрита с проводник ПКИ. Захранването е от метални етажни разпределителни табла с предпазни фалтове и заключващи се врати. Осветителните тела не навсякъде са подбрани съобразно предназначението на помещението, с което са нарушени изискванията за IP защита, изискваща се от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Контактната инсталация е скрита с проводник ПКИ. Контактите са обикновени, усилены и трифазни. Усилените контакти са тип „Шуко“ със занулителна клема.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

Захранването на консуматорите става от разпределителни етажни и местни табла.

Силовата инсталация е изпълнена с мостов проводник СВТ, монтиран скрито под мазилката.

Съществуващата електро инсталация е дву проводна, за контактите с общо предназначение и съответно четирипроводна за силовите консуматори. Компютърните контакти са монтирани в по-късен етап и във времето търпят непрекъснато развитие като брой и консумирана електрическа мощност.

Осигурени са лепенки с пиктограми и надписи, указващи посоката при евакуация.

8. По състоянието на сградното и водоснабдяването за пожарогасене.

В района на сградата няма изградено външно водоснабдяване за пожарогасене, в сградата има изградено изискващото се от чл.193 вътрешно водоснабдяване за пожарогасене, което отговаря на Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Не е извършван ремонт на същата и сградната канализация.

9. По състоянието на пътищата за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.

Осигурен е достъп до площадка 12,50/15 м. за разполагане на автомеханична стълба.

За противопожарни цели могат да бъдат използвани всички пътища обслужващи обекта, които са с широчина най-малко 3,50 м. и с трайна настилка.

10. По създадена организация и спазване на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

В обекта има създадена и утвърдена организация за осигуряване на пожарна безопасност, която е съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. Извършват се обучение и инструктаж по ПБ на учащите и персонала. Проиграва се плана за действие при пожар и плана за евакуация. Поставени са на видни места схеми за евакуация при пожар. Обектът е оборудван с нормативно изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения съоръжения и инсталации. Създадена е организация и се поддържат в техническа изправност пожаротехническите средства.

Констатирани несъответствия с нормативните изисквания на Наредба № IZ-1971 (изм. доп. 2019г.):

Стълбището в сградата, обслужващо етажите, не е отделено със защита на входа по етажите чрез димоуплътнена самозатваряща се врата съгласно чл.47(1), т.4, и на входа от сутерена чрез самозатваряща се врата с ОУ EI 60, съгласно чл.47,т.2 от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Носещата покривна конструкция не е пожаро защита до необходимата степен на ОУ, съгласно Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Не е изградено изискващото се външно пожарогасене, съгласно чл.161/1/ от Наредба № IZ-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Констатирани несъответствия с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Складовете и работилниците, обособени в сградата, са с КФПО Ф5.1., Ф5.2 и не са отделени от останалите помещения, съгласно чл.16 (1), т.1, (3), (5), както и не са обозначени със знаци, съгласно чл.24(1) от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

Входовете на помещенията от подкласове Ф5.1 и Ф5.2 не са обозначени със знаци, указващи категория по пожарна опасност, местата от група „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“ съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Оценка за състоянието на пожарната безопасност:

Училищната сграда частично отговаря на противопожарните изисквания.

Основните несъответствия са в неосигуряването на условия за успешна евакуация на пребиваващите ученици и персонал, осигуряване на външно противопожарно водоснабдяване.

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ за подобряване на противопожарната осигуреност на строежа и привеждането му в съответствие с изискванията на Наредба Iz-1971 от 29.10.2009г. (последно изм. доп. 2019г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите е необходимо да се извърши следното:

1. Отделяне на евакуационните стълбища с врати, съответстващи на изискванията на Наредба Iz-1971 от 29.10.2009г. (последно изм. доп. 2019г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, и обособяването им в стълбищни клетки.

2. Не е извършена пожаро защита до необходимата степен на ОУ на носещата покривна конструкция.

Основните препоръки съдържат в себе си отстраняване на констатирани конкретни нарушения на Наредба Iz-1971 от 29.10.2009г. (последно изм. доп. 2019г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

5. Предложения на мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №9.

Предлаганите конструктивни мероприятия и ремонтни работи са съобразени с характера, вида и причините за проявените повреди в сградите.

Задължителни мероприятия и ремонтни работи на училище СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево, ул.“Васил Априлов“ №9

5.1. За постигане на нормативните параметри за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в жилищната сграда в нея е необходимо полагане на топлоизолация по външните ѝ ограждащи елементи, така че коефициентите на топлопреминаване през външните плътни ограждащи елементи и дограмата да отговарят на изискванията на Наредба №7/2004 г. за Енергийна ефективност в сгради.

5.2. Ревизиране на дървената носеща покривана конструкция и повредените дървени елементи и керемиди от нея за се заменят с нови. Поставяне на необходимата топлоизолация по покрива съгласно предписанията от обследването за енергийна ефективност. Да се извърши ревизия на съществуващите улуци и водосточни тръби на училищната сграда и да се подменят.

5.3. Да се ревизират и, при необходимост монтират нови улуци и водосточни тръби на покрива на учебния корпус, физкултурния салон и топлата връзка. Да се положи топлоизолация върху стоманобетонната плоча съобразно изискванията на нормативите за енергийна ефективност и да се подмени хидроизолацията.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. (02) 981 36 55 ; 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

5.4. Подмяна на старите поколения източници на светлина с енергоспестяващи с приоритет на LED осветители, като се спазят техническите характеристики от изготвен инвестиционен проект или се заменят луминисцентните тръби на съществуващите осветителни тела с LED тръби, отговарящи по светлинен добив на нормативните изисквания към работната среда. В местата където са останали осветители с л.н.ж същите да се подменят с LED крушки – срок за изпълнение постоянен, предвид необходимостта от организационно обезпечаване и целево финансиране.

5.5. Лабораторно измерване на преходното съпротивление на заземителите към мълниезащитните инсталации. – срок за изпълнение постоянен, предвид необходимостта от организационно обезпечаване и целево финансиране.

Препоръчителни мероприятия и ремонтни работи на училище СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево

5.6. За да се спазят всички действащи нормативни документи в България за изграждане на сградни инсталации е необходимо:

- Изграждане на пожарен хидрант за външно пожарогасене;
- Подмяна на главната хоризонтална инсталация с тръби полипропилен;
- Подмяна на вертикалните клонове с тръби полипропилен;
- Подмяна на етажните разпределителни клонове с тръби полипропилен;
- Монтаж на топлоизолация на сградната водопроводна инсталация;
- Подмяна на водочерпните прибори;
- Подмяна на амортизираните улуци и водосточни тръби с нови от поцинкована ламарина

За да се спазят изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар са предписани следните указания по част ВиК:

- да се направи ново функционално разпределение с оглед обособяването на санитарен възел за хора с увреждания.

5.7. Изготвяне на инвестиционен проект за осъвременяване на електрическите инсталации на училището в съответствие с последните актуални нормативни изисквания за електрическите инсталации – срок за изпълнение постоянен, предвид необходимостта от организационно обезпечаване и целево финансиране.

5.8. Подмяна на старите поколения автоматични прекъсвачи серии А, витловите предпазители и включване в защитната апаратура дефектно-токови защиты на електрическите табла, които са със стари поколения защитна и комутационна апаратура – срок за изпълнение постоянен, предвид необходимостта от организационно обезпечаване и целево финансиране.

5.9. Поетапна подмяна на съществуващите етажни силови линии от етажно ел. табло до крайна електрическа точка /от дву- и четирипроводни инсталационни линии в три- и петпроводни линии/ - срок за изпълнение постоянен предвид необходимостта от организационно обезпечаване и целево финансиране.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор

1233 София, ул. „Лютибрд“ № 3, тел. ☎ (02) 981 36 55 ; ☎ 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

5.10. Да се гарантира ежегодна профилактика на котлената инсталация и циркулационните помпи и проверка на параметрите на мембранныя разширителен съд за предотвратяване на аварии през активния отоплителен сезон.

5.11. Да се монтират термостатични вентили на всички отоплителни тела.

5.12. Отоплителната инсталация да се поддържа максимално запълнена с топлоносител както по време на отоплителния, така и по време на неотоплителния сезон.

5.13. Да се разработи и изпълни проект за вентилация на физкултурния салон с цел подобряване на санитарно-битовите условия за спорт.

5.14. Отделяне на евакуационните стълбища с врати, съответстващи на изискванията на Наредба № 1 от 1971 от 29.10.2009г. (последно изм. доп. 2019г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, и обособяването им в стълбищни клетки.

5.15. Да се положи пожарозащита до необходимата степен на ОУ на носещата покривна дървена конструкция.

5.16. При съответната техническа възможност да се изгради санитарен възел, пригоден за хора в неравностойно положение, съгласно изискванията на чл. 76, ал. 1-4, чл. 78 и чл. 79, т. 1-10 от Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

Заключение

В резултат на проведеното обследване за установяване на техническите характеристики и оценка на състоянието на сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Генерал Тошево, ул.“Васил Априлов“ №9, същата получава положителна оценка за сейзмична си осигуреност, съгласно чл.6 (2) и (3) от НПССЗР-02/12 [3].

Приложения:

Приложение №1: Архитектурно заснемане на сградата

Използвана литература:

[1] Закон за устройство на територията (ЗУТ);

[2] Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, 2005 г. (НОППКСВ-03/05);

[3] Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетърсни райони, 2012г. (НПССЗР-02/12);

[4] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988 г., с изменения и допълнения, 2008г. (НПБСК-88)

[5] Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г. (ННВС-01/03);

[6] Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите, 2006г. (НТПС-05/06);

[7] Наредба № I3-1971/2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, 2009г. (НСТПНОБП-09)

[8] История на българските норми за сейзмично изследване на конструкциите и преход към конструктивна система Еврокодове, Н. Игнатиев, П. Сотиров, 2012г.

[9] Правилник за проектиране и изпълнение на дървени конструкции, 1953г. (ППИДК-53);

[10] Правилник за основните методи при изчисляване на строителните конструкции и натоварванията на сгради, 1958г. (ПОМИСКНС-58);

[11] Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1957г.(ППБСК-57);

[12] Правилник за проектиране и изпълнение на зидарии, 1954г. (ППИЗ-54);

[13] Правилник за проектиране на сгради и инженерни съоръжения в земетърсните райони на Народна република България, 1957г. (ППСИСЗРНРБ-57);

[14] Технически условия за проектиране на земната основа на сгради и промишлени съоръжения, 1957г. (ТУ-57).



“ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР(КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0795/15.01.2019Г ДНСК-МРРБ
оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на стр.надзор
1233 София, ул. „Лютиброд“ № 3, тел. ☎ (02) 981 36 55 ; ☎ 0888/45 41 40, e-mail: office@lifeenergybg.com

Специалисти, изготвили доклада:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1. част “Архитектура” | арх. Мадлен Костова Няголова | |
| 2. част “Конструкции”, „ПБ“ | инж. Кънчо Стойков Паскалев | |
| 3. част “Електро” | инж. Христо Методиев Панев | |
| 4. част “ВиК” | инж. Анна Любомирова Абаджиева | |
| 5. част „ОВК“ | инж. Антоанета Тошкова Попова | |

Управител:

(инж. Кънчо Паскалев)

